



## **ANEXO I**

### **CONSULTAS ÀS CONCESSIONÁRIAS**

Foram realizadas consultas às concessionárias via Segeth, que fez as solicitações via Ofício para identificação de interferências nas áreas de detalhamento 1, 2 e 3. Foram constatadas interferências nas 3 áreas, onde as plantas cadastrais indicam a presença de redes de energia, esgoto e drenagem em trechos dessas áreas.

Durante o desenvolvimento dos estudos preliminares a equipe do Estúdio 41 não tivera acesso a essas informações e possíveis ajustes serão necessários na etapa de desenvolvimento dos projetos básicos de paisagismo ou sistema viário.

Vale informar que informações obtidas só serão precisamente confirmadas em levantamento topográfico planialtimétrico, serviço que está em processo de execução.

Ao Despachos com respostas estão, em sua integram nos anexos I (Novacap), II (CEB) e III(Caesb)

#### **Novacap – Companhia Urbanizadora Nova Capital (Anexo I)**

O parecer identifica a presença de redes de águas pluviais nas poligonais e indica os limites para faixa de servidão das redes. Indica que essas faixas são requeridas apenas em caso de edificações e fundações e que sistema viário e calçamentos não precisam respeitar esses limites. Indica a limitação do trabalho de corte/ aterro a 50 centímetros de profundidade.

#### **CEB – Companhia Energética de Brasília (Anexo II)**

O laudo técnico indica a presença de interferência de redes aéreas, subterrâneas e redes de iluminação pública nas três áreas. De forma geral são descritas condicionantes para o projeto que indica faixas de servidão para redes subterrâneas, distâncias mínimas de postes em relação ao sistema viário. Determina também distâncias mínimas entre edificações e redes aéreas.

No que diz respeito à interferência do mirante com rede aérea na QL 10, esse plano recomenda que essa rede seja enterrada não apenas pela presença dessa edificação. Entende-se que com o aumento do movimento nessas áreas a presença de rede de alta tensão aérea pode acarretar em risco a saúde e integridade física dos usuários do parque.

### **CEB – Companhia Energética de Brasília (Anexo III)**

Parecer técnico indica interferência nas 3 áreas com redes existentes, principalmente de esgoto. Indica a necessidade do respeito às faixas de servidão, cobrimentos e distanciamentos mínimos quando da interferência com novas redes de águas pluviais projetadas. Sugere que o plantio de espécies, mesmo que de pequeno porte respeitem as faixas de servidão.

Quanto à posição de poços de visita e sua interferência com os projetos, só será possível identificação de interferências precisas após o levantamento topográfico planialtimétrico.